

Gollinger - Werkzeugshop

<http://www.gollinger-werkzeug.de/shop>

Datenblatt

2221MAHV05

Schnellwechsel - Stahlhalter Drehstahlhalter A Höhenverstellungsschraube mit Mutter M 5

Ab Lager lieferbar

(kein Bild verfügbar)

Schnellwechsel - Stahlhalter

Drehstahlhalter A

Höhenverstellungsschraube mit Mutter M 5